

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Z P R Á V A

**o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873**

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

**Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677**

ZPRÁVA

základní údaje

I. Objekt Golfová 884 - 887
 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo 677
majitel objektu Společenství Golfová 884-887
 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1, 102 00
zastoupený Bytové družstvo Pragostav
 Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 - Hostivař
Pracovní okres vodáren Praha 10

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace
zpracovatel
archivní číslo
zakázkové číslo
datum zpracování
projektant
poznámka

III Zdroj vody veřejný vodovodní řád
druh rozvodů
- větvový ANO
- okružový NE
- kombinovaný NE
DN 80

IV. V objektu je instalován
vnitřní požární vodovod nástěnný hydrant D 25 4 ks
 nástěnný hydrant C 52 ks
 hydrantový systém DN25 ks
 hydrantový systém DN 19 ks
 tlak zvyšovací stanice
nezavodněný požární vodovod suchovod
vnější požární vodovod nadzemní hydrant 2x C 52 ks
 podzemní hydrant B 75 ks
 tlak zvyšovací stanice

V. Kontrola provedena 4.2.2013
kontrolu provedl Vaněček V.
přítomni pan Pavlišce
přílohy zprávy A, B, závěr
zjištěný stav kontroly
Hydrantová síť je provozuschopná.

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 18126687, DIČ: CZ460519489

Z P R Á V A B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody dle čl.9.1
a čl.8.3 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

I. minimální požadavky dle čl. 9.2 ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza typ, čísb:
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):

DN 25 PS 2514691
0,9

II. Naměřené hodnoty

zpráva B strana 1 z 1

místo měření	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1-P2	Q (l.s-1)
Golfová 884	H 1	0,46	0,23	0,23	0,38
Golfová 885	H 1	0,48	0,24	0,24	0,39
Golfová 886	H 1	0,46	0,23	0,23	0,38
Golfová 887	H 1	0,46	0,23	0,23	0,38

Z Á V Ě R

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Objekt	Golfová 884 - 887
	Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav
	102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody:

Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

Měření bylo prováděno venturimetrem: DN 25 PS 2514691

II. Kontrola příslušenství:

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

byl doplněn 4x štítek

III. Technické závady:

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly:

únor 2014

V. Požární hydranty v objektu:

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

Preventivní požární prohlídka objektů

dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

Objekt

Golfová 884 - 887

číslo

Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
677

Preventivní požární prohlídka

dle vyhlášky MV č 246/2001 Sb. §12
a vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. přílohy 6

základní údaje

I. Objekt	Golfová 884 - 887 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo	677
majitel objektu	Společenství Golfová 884-887 102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený	Bytové družstvo Pragostav 102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

II. Byly provedeny následující kontroly:

1. Kontrola umístění hasicích přístrojů, jejich funkčnost nebo chybějící v prostoru jednotlivých čísel popisných.
2. Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.
3. Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně únikových cest a technických podlažích.
4. Označení příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.
5. Kontrola požárně bezpečnostního zařízení - PBZ

III. Zápis se vyhotoví v počtu pro rozdělení:

- 1x zhotovitel
- 1x Společenství Golfová 884-887
- 1x BD Pragostav

IV. Vyhotovení zápisu:

Provede se ZÁPIS zjištěných nedostatků a závad včetně opatření, odpovědnosti a datumů k odstranění závad pro zajišťování příslušné realizace a kontroly.

ZÁPIS bude předán odběrateli a odpovědným osobám ze strany odběratele k zajištění odstranění závad.

KONTROLU zajištění odstranění závad bude provádět odběratel ve spolupráci s odpovědnou osobou.

VYPRACOVANÝ ZÁPIS je dokladem o provedené práci ve smyslu podepsané smlouvy se zhotovitelem a jako podklad k provedení příslušné fakturace.

V. Požární kontrola objektu

provedena dne

4.2.2013

kontrolu provedl

Vaněček V.

Stanislav Kordus **KANFAS**
technická organizace činnosti v oboru PO
Riln.drov. 478, 152 00 Praha 5
zapsán v Súd. S oddíl A, vložka 45304
IČO: 15126687, DIČ: CZ460519489

Z Á P I S

z kontroly dodržování předpisů požární ochrany

zjištěné závady, nedostatky, opatření

I. Objekt **Golfová 884 - 887**
Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo **677**
majitel objektu **Společenství Golfová 884-887**
102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
zastoupený **Bytové družstvo Pragostav**
102 00 Praha 10 - Hostivař, Strašnická 1397/20

Strana 1 z 1

poř. číslo	popis závady a nedostatku na ÚC, domovním vybavení objektu	opatření	odpovědná osoba
1	Golfová 884 květiny, stolky na ÚC	odstranit závady do 30 dnů od obdržení zápisu	určená objednatelem
2	Golfová 885 květiny, stolky na ÚC		
3	Golfová 886 květiny, stolky na ÚC		
4	Golfová 887 květiny, stolky na ÚC sklep - dřevo		
přítomen pan Pavlišce			

Zápis se zakládá do PK jako doklad o provedené PPP.

5 - -02- 2013

V Praze dne:

KANFAS

Stanislav Kandus
technicko-organizační činnost v PO
Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
IČO: 13126687
DIČ: CZ460519489
zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304
e-mail: info@kanfas.cz
tel/fax: 251 819 727

DOKLAD

o kontrole, opravách, dodání a vyřazení hasicích přístrojů
dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. §9

I. Objekt **Golfová 884 - 887**
Praha 10 - Hostivař, Golfová 884 - 887
číslo **677**
majitel objektu **Společenství Golfová 884-887**
102 00 Praha 10 - Hostivař, Golfová 884/1
IČO: 27885038 **DIČ:**
zápis v OR:

II. Místo provedené práce: **Golfová 884 - 887**
Revizní technik - číslo: **Vaněček V. č. 1508**
Datum: **4.2.2013**

III. Hasicí přístroje: po provedené kontrole jsou použitelné k zásahu

umístění PHP	druh	výrobce	v.č.	kont./př.tl.z	provedené výkony
887 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	043199	02/18	tlaková zkouška
886 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	541167	02/14	kontrola
885 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	040452	02/18	tlaková zkouška
884 - strojovna	PG6 LE	Tepostop Přelouč	723381	02/18	tlaková zkouška
884 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	720504	02/15	kontrola
885 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	006528	02/15	kontrola
886 - sklep	PG6 LE	Tepostop Přelouč	018455	02/15	kontrola
887 - sklep	6 PKT	Kovoslužba Praha	40974	02/15	kontrola

Tímto zápisem se prokazuje provozuschopnost hasicího přístroje podle ust. § 9 odst. 1 a 8 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

kontrola 5
tlaková zkouška 3

razítko:
podpis:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v OR MS oddíl A, složka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489